

АКТ

Комиссионного обследования антитеррористической защищенности и технической укреплённости образовательного учреждения

«07» 08 2019 года

г. Тавда

Основание:

Приказ начальника МОУО - Управления образованием Тавдинского городского округа от 28.05.2017 № 190

Комиссия в составе:

Представитель Тавдинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»: старший лейтенант полиции И.Н. Савенчуков

Представитель Управления образованием : _____

Произвели обследование объекта: МАДУ - СОШ № 2
Расположенного по адресу: г. Тавда, ул. К. Маркса № 14
В присутствии: Савенчуков Илья Артемьевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1. Этажность - 2
2. Площадь занимаемая объектом (м.кв.) - 1536,5 м²
3. Материал из которого построено здание: картон
4. Количество входов и выходов: 3; из них запасных 2
5. Количество окон: 41; решеток - нет
6. Наличие подвалов - 1; из них открыты - нет
7. Наличие чердаков - 1; из них открыты - нет
8. Наличие телефонной связи (№ телефона): 3-00-14
9. Наличие устройств обнаружения металлических предметов: нет
10. Наличие приборов видеонаблюдения: ИБП ИКС-Архив 30 суток
- 10.1 Внешних камер: 7; Внутренних 5; Видеорегистраторы идеально
- 10.2 Режим съемки (не прерывно, на движение) непрерывно
11. Наличие средств пожаротушения: ОУ-3; количество - 8 шт
12. Наличие охраны: 24 часа
13. Количество работников: 19
14. Режим работы объекта: с 8⁰⁰ до 17⁰⁰ часов
15. Детей: 205 человек
16. Количество смен 1
17. Ограждение идеально
18. Внешнее освещение идеально, оборудованное светодиодными
19. Осуществление контроля за прилегающей территорией осуществляется
20. Выявлено близлежащих бесхозных строений, автотранспорт нет
21. Проведен инструктаж по действиям при получении информации о возможных террористических актах, обнаружении взрывчатых веществ и других подозрительных предметов, совершении преступлений и нарушениях общественного порядка с (со) 19 работниками
22. Наличие паспорта безопасности идеально, актуализация 2022

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ

№ п.п.	Мероприятия	Основание	Отметка об исполнении
1.	Засесть ребята с вечера сделать работу по подготовке	ММ и КЗ от 07.10.17	
2.			
3.			
4.			

Об устранении выявленных недостатков сообщить в Тавдинский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

Адрес: г. Тавда, ул. 9 Января 114

Тел/факс (34360) 5-33-15

Члены комиссии:

*Исполнитель ГОСН МОМВД
России "Тавдинский"*

[Signature]

И.Н. Савенчуков

[Signature]

В.К. Терещин

Руководитель объекта:



[Signature]

АКТ

Комиссионного обследования антитеррористической защищенности и технической укреплённости образовательного учреждения

«08» 05 2019 года

г. Тавда

Основание:

Приказ начальника МОУО - Управления образованием Тавдинского городского округа от 28.05.2017 № 190

Комиссия в составе:

Представитель Тавдинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»: старший лейтенант полиции И.Н. Савенчуков

Представитель Управления образованием : _____

Произвели обследование объекта: МАОУ - СОШ № 7

Расположенного по адресу: г. Тавда, ул. Мухоморова № 12

В присутствии: Савенчуков И.Н. и другие

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1. Этажность - 2
2. Площадь занимаемая объектом (м.кв.) - 2506,7 м²
3. Материал из которого построено здание: кирпич
4. Количество входов и выходов: 5 ; из них запасных 4
5. Количество окон: 124, решеток - нет
6. Наличие подвалов - нет ; из них открыты - нет
7. Наличие чердаков - 1 ; из них открыты - нет
8. Наличие телефонной связи (№ телефона): 3-00-06
9. Наличие устройств обнаружения металлических предметов: нет
10. Наличие приборов видеонаблюдения: ИБП _____ Архив _____ суток
- 10.1 Внешних камер: 9 ; Внутренних 11 ; Видеорегистратор _____
- 10.2 Режим съемки (не прерывно, на движение) непрерывно
11. Наличие средств пожаротушения: 40-5 ; количество - 18
12. Наличие охраны: 24/00
13. Количество работников: 54
14. Режим работы объекта: с 8:00 до 20:00 часов
15. Детей: 279 человек
16. Количество смен 1 ;
17. Ограждение имеется
18. Внешнее освещение имеется (освещаются все)
19. Осуществление контроля за прилегающей территорией осуществляется
20. Выявлено близлежащих бесхозных строений, автотранспорт нет
21. Проведен инструктаж по действиям при получении информации о возможных террористических актах, обнаружении взрывчатых веществ и других подозрительных предметов, совершении преступлений и нарушениях общественного порядка с (со) 54 работниками
22. Наличие паспорта безопасности 54 , актуализация 202х

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ

№ п.п.	Мероприятия	Основание	Отметка об исполнении
1.	<i>Завести журнал учета осмотров спермальных процессов</i>	<i>117, 1235 01.07.10.14</i>	
2.			
3.			
4.			

Об устранении выявленных недостатков сообщить в Тавдинский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНИГ России по Свердловской области».
 Адрес: г. Тавда, ул. 9 Января 114
 Тел/факс (34360) 5-33-15

Члены комиссии:

*Ирина Александровна
 Доскина, Тавдинский*

[Подпись] И.Н. Савенчуков

[Подпись] В.К. Тераскин

Руководитель объекта:



[Подпись]